

令和5年度水質事故発生状況(その他事故事例)

第1四半期発生状況

発生月日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要	
					魚死亡	油浮遊	その他			
月	日						内容			
4	4	(酒匂川)	—	山北町			○	濁水	事業所	事業場において粉じん防止目的で行われた散水や雨水が流入する沈殿池より濁水が河川に流入した。原因者に対し、排水処理施設の適正管理を指導した。
4	13	(神戸川)	二又川	鎌倉市			○	白濁	不明	五郎丸橋付近で白濁水を確認した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。生物への影響は認められなかった。
4	20	(森戸川)	酒匂堰	大井町			○	泡浮遊	不明	酒匂堰で泡浮遊を確認した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。生物への影響は認められなかった。
5	6	(下山川)	—	葉山町			○	白濁	不明	河川で白濁を確認した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。生物への被害は認められなかった。
5	16	(早川)	—	箱根町			○	下水	工事	道路工事の際に下水管から下水が流出した。河川に汚濁等は見られず、生物への影響は認められなかった。

第2四半期発生状況

発生月日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要	
					魚死亡	油浮遊	その他			
							内容			
7	5	(田越川)	—	逗子市			○	白濁	不明	東逗子橋から蓮沼橋の間の約100mの範囲で白濁を確認した。原因調査を行ったが、発生源を特定できなかった。生物への影響は見られなかった。
8	1	(相模川)	歌川分排水路	平塚市			○	泡浮遊	不明	歌川分排水路で泡浮遊を確認した。原因調査を行ったが、発生源を特定できなかった。
8	22	(葛川)	長谷川	大磯町			○	白濁	工事	工事にて発生した処理水が道路沿いの暗渠を通じて排水口から河川に流出した。使用資材のSDSやカタログから、有害性や環境影響について問題がないことを確認した。
8	22	(早川)	—	箱根町			○	白濁	工事	建物の解体工事の際にセメントミルクが河川に流出した。原因者が可能な限りのセメントを回収した。河川に異常は見られず、白濁も見られなかった。
8	30	(引地川)	—	藤沢市			○	白濁	不明	引地川の円行新橋付近で白濁を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。生物への被害、及び簡易分析の結果水質の異常は見られなかった。
9	15	(森戸川)	—	葉山町			○	白濁	工事	工事に伴い生じた濁水が河川に流出した。原因者に対し、濁水の排水停止を指導した。

第3四半期発生状況

発生月日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要	
					魚死亡	油浮遊	その他			
							内容			
10	25	(乙滑川)	一	鎌倉市			○	白濁	不明	海岸橋周辺で白濁を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。生物への被害は見られなかった。
10	26	(乙田越川)	流入水路	逗子市			○	白濁	不明	水路で白濁を確認した。河川への流入口にオイルマットを設置した。生物への被害は見られなかった。
10	30	(乙引地川)	比留川	綾瀬市			○	白濁	不明	芝原橋右岸下流の排水路付近で白濁を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。生物への被害は見られなかった。
11	2	(甲早川)	須雲川	箱根町			○	泡浮遊	事業所	旅館が浴場から誤ってシャンプーの原液を流し、河川で泡浮遊が確認された。生物への被害は見られなかった。
12	6	(酒匂川)	狩川	南足柄市			○	白濁	工事	住宅工事において使用していたベンキが水路に流出。原因者がベンキを回収した。
12	16	(乙森戸川)	松久保川	葉山町			○	臭気白濁	事業所	水路での白濁及び悪臭の通報があり、原因調査により、事業所からの排水が原因と判明。原因者に対し対策を指導した。

第4四半期発生状況

発生月日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要	
月	日				魚死亡	油浮遊	その他			
							内容			
1	18	(相模川 乙)	目久尻川	綾瀬市			○	白濁	不明	虚空蔵橋にて白濁を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。生物への被害はなかった。
1	18	(柏尾川 乙)	小袋谷川	鎌倉市			○	白濁	不明	道路側溝から河川へ白濁の流入を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。生物への被害はなかった。
2	7	(金目川 乙)	新川	平塚市			○	白濁	事業所	雨水流入管において白濁を確認した。原因者へ雨水配管の清掃を依頼し、再発防止策を検討するよう指導した。
2	21	相模湾	―	湯河原町			○	白濁・発泡	不明	水路にて白濁・発泡を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。生物への被害はなかった。
3	7	相模湾	―	湯河原町			○	白濁	不明	水路にて白濁を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。
3	8	相模湾	―	湯河原町			○	白濁	不明	水路にて白濁を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。
3	27	(相模川 乙)	音無川	鎌倉市			○	白濁	不明	川底に白濁を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。生物への被害はなかった。